

**OPERATION**

**DÉ-STOC-AGE**

**Première démarque dans le Doubs le 26 février !**



Enquête

23/02/2021

# Fibre optique : le grand bazar des raccordements

Un premier arrêté pris par le Maire de Gagny le 20 janvier 2021 obligeait les opérateurs fibre à signaler préalablement à la Mairie les interventions de leurs techniciens sur les armoires fibre optique

Lors d'une réunion organisée avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), plusieurs élus dont le Maire de Gagny ont mis en évidence le manque de traçabilité des interventions ainsi que la recrudescence des dégradations sur les points de mutualisation situés sur l'espace public bien souvent par les sous-traitants des différents opérateurs. Ces dysfonctionnements ont pour effet une perte de réseau inacceptable pour les administrés soumis au télétravail durant la crise sanitaire, les étudiants confrontés à l'enseignement en distanciel, ou souvent oubliés, les seniors connectés à une téléassistance en cas de chute ou de malaise.

Département du Val d'Oise  
@valdoise

#valdoisedirect La Présidente @mc\_cavecchi présente une motion relative au maintien des infrastructures et de l'exploitation du réseau de #fibre optique en Val d'Oise. #THD #Economie @arcep @valdoisenum  
2:23 PM · 12 févr. 2021 · Twitter Web App


Les élus du @valdoise demandent le lancement d'un audit externe sur la qualité des installations de fibre optique et de l'intervention des opérateurs afin d'identifier les sources de déconnexions intempestives #fibre



TRÈS HAUT-DÉBIT

## Les ratés de la sous-traitance pour le raccordement de la fibre

Publié le 05/02/2021 · Par Garille Simbriette · dans : actuals experts technique, Dossiers d'actualité, France



Dénonçant les conséquences préjudiciables pour le réseau fibre du recours au mode STOC (sous-traitance opérateur commercial), les collectivités territoriales commencent à en mesurer le coût et à prendre des mesures pour y remédier.

# Ce qui se voit ...

\* Toutes les photos ont été prises dans le Doubs.  
On peut trouver pire ailleurs...

# Des centaines de boîtiers laissés ouverts, aux intempéries ...



**Des auto-entrepreneurs sous-équipés (pas de véhicules nacelles, pas de gyrophare, pas de bandes de signalisation rayées de couleur blanche et rouge alternés ) et des sociétés non identifiables...**



**Des auto-entrepreneurs sous-équipés (pas de véhicules nacelles, pas de gyrophare) et des sociétés non identifiables...**



Ou carrément des véhicules de location...




Des intervenants sous équipés, isolés, dans des conditions non sécurisées (proche d'ouvrages électriques, sur voirie, ...)



## Des déchets laissés dans l'environnement



**Des dégradations  
mêmes sur des  
équipements avec des  
accès standardisés  
(clés triangles)**



**Des dégradations  
mêmes sur des  
équipements avec des  
accès standardisés  
(clés triangles)**



**Des armoires non refermées...**



## Le système D-struction ...



# Le système D-potoir ...



# Des câblages clients abracadabrats



Des **câblages** clients abracadabrants



**Des câblages clients abracadabrants**



# Des câblages clients abracadabrants





**Des câblages clients  
durables**

# Une prise murale censée être posée à l'intérieur...



# Ce qui ne se voit pas\* ...

(à moins de rentrer dans des installations  
de toutes façons ouvertes...)

\* Toutes les photos ont été prises dans le Doubs.  
On peut trouver pire ailleurs...


## Des déchets laissés dans les installations




## Des déchets laissés dans les installations



## Des déchets laissés dans les installations




# Des cordons fibre farfelus ...






Des cordons fibre farfelus ....







**Des cordons fibre farfelus ....**



## Jarretterage et tiroirs optiques



**Des cordons fibre  
à l'abandon  
(des clients censés  
être au bout ?)**





**Malgré un nettoyage  
par mois par  
une société de ménage...**





**Nota : touret = escabeau**





No comment



# Des milliers de boîtiers souterrains malmenés voire saccagés...





**Des milliers de boîtiers souterrains malmenés voire saccagés...**




**Des milliers de boîtiers  
souterrains malmenés  
voire saccagés....**



**Boitier encore étanche ?**





**Raccrocher le boîtier dans la chambre = 2 minutes perdues**



## Des gaines techniques d'immeubles, poubelle des raccordements ...



## Des centaines de boîtiers immeubles saccagés ....




## Des déchets laissés chez les clients ....



# Impossible de savoir qui intervient sur le réseau, quand et comment ...



**Déjà Plus de 15 000 prises abonnés sans aucune connaissance des conditions d'installation...**



**Toutes les photos précédentes ont été prises dans le Doubs.  
Mais aurons-nous ça dans quelques mois ?**



# NON ! STOP au mode STOC

